



Sprzedam VW Touareg 4.2l 315HP 2004 rok 175k mil

Od 2 lat świeci się Engine Light co nie przeszkadzało mi w jeździe.
Zdiagnozowano jako Secondary Injection Air Pump. Przednie opony
wymieniłem na nowe pół roku temu.

Za \$2799 może być Wasz.

[Marcin Swiecki](#), Princeton

www.spojnik.com